


Амперметр цифровой 0...10А (с шунтом)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Упит.....	7 - 30В
Потр.....	< 30mA
Дискретность отсчета.....	0,01А
Погрешность.....	0,01А
Диапазон рабочих температур.....	-10...+50°C
Входной ток.....	постоянный

Амперметр предназначен для индикации постоянного тока в источниках питания, зарядных устройствах стендах, приборных стойках и др.



Схема электрическая принципиальная



Схемы подключения



Отдельный БП для питания амперметра



Один БП

